

## Инструменты




\* - опционально  
(приобретается отдельно)

## Полка 672x280x150

## Комплектация


Детали	Кол-во
SH1	1
SH2	1
SH12 (L=668 мм)	3
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	4




## Полка 672x186x100

## Комплектация

Детали	Кол-во
SH3	1
SH4	1
SH12 (L=668 мм)	2
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	8
Саморез 4.2x19 DIN 7504	4




## Установка полок



## Установка полок и стеллажей в теплице EHL\*

## Содержание



Детали	Количество полок по длине теплицы (с одной стороны)	
	БАЗА (2,7 м)	Удлинение (1,4 м)
Полка 672x280x150	2	2
Полка 672x186x100	2	2

Рекомендуется установка полок в местах, указанных на рисунках А и В. Для этого открутите саморезы 4,2x13 в фермах и установите их обратно вместе с полками.

## Стеллаж 672x280x1376

## Комплектация





Детали	Кол-во в стеллаже
Полка 672x280x150	3
SH17	1
SH17R	1
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6

## Стеллаж 472x280x1376

## Комплектация

Детали	Кол-во в стеллаже
Полка 472x280x150	3
SH17	1
SH17R	1
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6

## Установка полок и стеллажей в теплице EHL\*



## Порядок установки:

1. Соберите полки как указано на рис G и K.
2. Соберите полки вместе со стойками SH17 и SH17R (рис. С).
3. Установите стеллаж на торец теплицы и зафиксируйте с помощью саморезов 4,2x19 (смотри рис. D, E и F).