



Рис. 1





Установка полок и стеллажей в теплице ЕН*



Инструменты



* - опционально
(приобретается отдельно)



Комплектация

Установка продольных полок в теплицах ЕН с одной стороны			Линейка длин теплицы ЕН, м (БАЗА)							
Наименование	Кол-во (БАЗА)	Кол-во 1 удлинения	Количество, шт.						N	
			4.128	6.241	8.354	10.467	12.58	...		
Полка 670x280x150	2	0	2	2	2	2	2		2	
Полка 638x280x150	2	1	2	3	4	5	6		2+N	
Полка 695x280x150	0	2	0	2	4	6	8		2N	
Полка 670x186x100	2	0	2	2	2	2	2		2	
Полка 638x186x100	2	1	2	3	4	5	6		2+N	
Полка 695x186x100	0	2	0	2	4	6	8		2N	
Саморез 4.2x19 DIN 7501	40	30	196	156	216	276	336		40+30N	


Рекомендуется установка полок в местах, указанных на рисунке 1. Крепление полок смотри на выносных элементах А и В.

Для установки отметьте на высоте 610 мм и 1070 мм от нижней точки фундамента (рекомендуется) на фермах отметки.


Соберите полки и установите полки их как указано на рис. 1

Установка полок

A



B



Содержание

SH1		
SH2		
SH3		
SH4		
SH12		
SH14		
SH15		
SH16		
Саморез 4,2x19 WURTH k.31314213		
Саморез 4,2x19 DIN 7504		

Полка 670x280x150

Комплектация	
Детали	Кол-во в теплице
SH1	1
SH2	1
SH14	3
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12

Полка 638x280x150





Комплектация	
Детали	Кол-во в теплице
SH1	1
SH2	1
SH15	3
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12

Полка 695x280x150

Комплектация	
Детали	Кол-во в теплице
SH1	1
SH2	1
SH16	3
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12

Полка 670x186x100


Комплектация	
Детали	Кол-во в теплице
SH3	1
SH4	1
SH14	2
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	8



Полка 638x186x100

Комплектация


Детали	Кол. в теплице
SH3	1
SH4	1
SH15	2
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	8



Полка 695x186x100

Комплектация

Детали	Кол. в теплице
SH3	1
SH4	1
SH16	2
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12



Стеллаж 670x280x1376

Комплектация




Детали	Кол-во в стеллаже
Полка 670x280x150	3
SH17	1
SH17R	1
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6

Стеллаж 470x280x1376

Комплектация

Детали	Кол-во в стеллаже
Полка 470x280x150	3
SH17	1
SH17R	1
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6

Установка полок и стеллажей в теплице ЕН*



Порядок установки:

1. Соберите полки как указано на рис G и K.
2. Соберите полки вместе со стойками SH17 и SH17R (рис. С).
3. Установите стеллаж на торец теплицы и зафиксируйте с помощью саморезов 4,2x19 (смотри рис. D, E и F).