


Инструменты



* - опционально
(приобретается отдельно)




Дополнение 8

Полка 638x280x150

Комплектация


Детали	Кол-во
SH1	1
SH2	1
SH15 (L=633 мм)	3
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6




Полка ES 638x186x100

Комплектация

Детали	Кол-во
SH18	1
SH19	1
SH15 (L=633 мм)	2
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	8
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6



Установка полок



Установка полок и стеллажей в теплице ES*

Содержание

SH1		SH2	
SH18		SH19	
SH12			
SH13			
SH15			
Саморез 4,2x13 WURTH k.31314213		Саморез 4,2x19 DIN 7504	

Детали	Количество полок по длине теплицы ES (с одной стороны)	
	БАЗА (2.0 м)	Удлинение (2.0 м)
Полка 638x280x150	4	3
Полка ES 638x186x100	4	3

Стеллаж 672x280x1376

Комплектация





Детали	Кол-во в стеллаже
Полка 672x280x150	3
SH17	1
SH17R	1
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6

Стеллаж 472x280x1376

Комплектация

Детали	Кол-во в стеллаже
Полка 472x280x150	3
SH17	1
SH17R	1
Саморез 4.2x13 WURTH k.31314213	12
Саморез 4.2x19 DIN 7504	6

Установка полок и стеллажей в теплице ES*



Порядок установки:

1. Соберите полки как указано на рис G и K.
2. Соберите полки вместе со стойками SH17 и SH17R (рис. С).
3. Установите стеллаж на торец теплицы и зафиксируйте с помощью саморезов 4,2x19 (смотри рис. D, E и F).